

令和5年度通学路危険箇所調査一覧表

| 学校名   | 通番号 | 区分 | 路線名     | 該当箇所                    | 危険内容                                                                                                                                                                                                                    | 対応部署  | 令和4年度以前対応内容 | 令和5年度対応内容       |
|-------|-----|----|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|
| 中根小学校 | 1   | 新規 | 市道369号線 | むつみ会館前から小学校へ向かう道路       | むつみ会館前から小学校へ向かう道路の側溝にはふたがされていない。(東側)<br>側溝のふたがされていないため、道幅が狭いところを車がすれ違う際には、かなり歩道側に寄せて通行することになる。歩道を歩いている児童にとっては、かなり危険である。雨天時は、傘をさすこともあり、さらに危険度が増す。<br>また、今年度に入り、ミラーとミラーが接触したとの事故報告を保護者から2件受けている。事故も起きていることから、早急な対応が必要である。 | 道路整備課 |             | 除草等を行い、道幅を確保する。 |
| 中根小学校 | 2   | 新規 | 市道369号線 | むつみ会館前から小学校へ向かう道路の高速道路下 | むつみ会館前から小学校へ向かう歩道は、車道も含め、道幅が狭いうえに、高速道路下付近は草が生い茂っているため、児童が車道側にはみ出る危険性がある。雨天時は、傘をさすこともあり、さらに危険度が増す。実際に、今年度も一般の方から危ないという苦情の連絡を数件受けている。<br>通学児童数 約300名                                                                      | 道路整備課 |             | 高速道路下の除草を依頼した。  |