## 令和5年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	通番号	区分	路線名	該当箇所	危険内容	対応部署	令和4年度以前対応内容	令和5年度対応内容
岡田小学校	1	新規	市道2839号線	上柏田4-5付近の遊歩道	上柏田4-5-1付近の遊歩道アーチ型車止め(通学班の集合場所) 北側3本のうち、1本の足部分が腐食しており、容易に抜ける。 子供が抜いて遊んでしまうので危険である。	道路整備課		遊歩道アーチ型車止めの補修を行う。
岡田小学校	2	新規	市道473号線 市道493号線	タップ裏の交差点	通学路であるタッブ裏の交差点はタップへの出入りの車や408号へ出る車があり、交通量が多いが、交差点に出るにあたって、車側からも歩行者側からも見通しが悪いため、危険である。	地域安全課		路面標示や注意喚起方法を検討する。
岡田小学校	3	新規	県道272号線	ダイソ一栄町店前	歩道ぎりぎりまで車が寄ってきている状況, 車の内輪差で危険な状況 である。	道路整備課 竜ケ崎工事事務所		ボラードを設置する。
岡田小学校	4	新規	県道272号線	ベニマル牛久上柏田店	歩道ぎりぎりまで車が寄ってきている状況, 車の内輪差で危険な状況 である。	道路整備課 竜ヶ崎工事事務所		ボラードを設置する。
岡田小学校	5	新規	県道272号線	ENEOS前	歩道ぎりぎりまで車が寄ってきている状況, 車の内輪差で危険な状況 である。	道路整備課 竜ヶ崎工事事務所		ボラードを設置する。
岡田小学校	6	新規	国道408号線	ニューたから前	歩道ぎりぎりまで車が寄ってきている状況, 車の内輪差で危険な状況 である。	龍ケ崎工事事務所		ボラードを設置する。
岡田小学校	7	新規	国道408号線	岡田小からニューたからまでの408号沿い歩道(小野川橋入りロ付近)	狭くて歩きづらい 自転車等がすれ違うと車道ぎりぎりになる。	警察		張付きでの見守りは難しいが、パトロールで見回り を行う。
岡田小学校	8	新規	市道503号線 市道750号線	408方面からセントラルナーサリース クールに突き当たるT字路	とまれの標識はあるが、停止線が消えかけている。病院の駐車場が回りに多数あり、車の出入りが多い。右側に高い塀があり、見通しが悪いためか、一時停止なしで見通せるところまで飛び出てくる車が多い。ミラーもないので、走ったり、自動車などで塀で見えない方から通過すると危険である。	地域安全課		停止線の補修、道路標示での注意喚起を行う
岡田小学校	9	新規	国道408号線	国道408号線 中柏田交差点	交差点歩道に車両突入防止措置がないので、危険である。	竜ヶ崎工事事務所		ボラードを設置
岡田小学校	10	新規	国道408号線 市道1111号線	第十東宝ランド入り口のバス停付近の横 断歩道	信号のない横断歩道を渡るので、危険である。 朝は交通量も多く、少しカーブになっているため、車からも見通しが悪い。	地域安全課		通学路表示は場所を選定し新設工事を行う
岡田小学校	11	新規	市道52号線 市道584号線	上池台から第八岡見団地に曲がる旧トップストア前交差点	一般社団法人 oluolu が建ったため、見通しが悪く危険である。	地域安全課		路面標示による注意喚起を検討
岡田小学校	12	新規	市道584号線	上池台キリスト教会から、第八岡見団地 の住宅看板へ続く坂道	どちらからも自動車がスピードを出して進入してくるので危険である。	地域安全課		ラバーポールの設置を検討
岡田小学校	13	新規	市道614号線	第八岡見団地入り口の信号から入って、 旧点滅信号付近	大型車が通り抜けて進入してくるので、危険である。	地域安全課 警察		路面標示による注意喚起を検討

学校名	通番号	区分	路線名	該当箇所	危険内容	対応部署	令和4年度以前対応内容	令和5年度対応内容
岡田小学校	14	新規	市道541号線	親水公園前の道につながっているT字道路	細い道が下り坂で大きな道に出るときに全然見えない。スピードを出す 車が多い。	地域安全課 警察		路面標示による注意喚起を検討
岡田小学校	15	新規	市道52号線		カーブで前から来る車が見えてない。スピードを出して走っている車が 多い。	道路整備課 地域安全課		路面標示による注意喚起を検討
岡田小学校	16	新規	市道52号線	上池台と東下根間の坂で、東下根側。	竹やぶが道路側におおいかぶさって、暗く不審者が出そう。 台風の時など竹や木が道路に倒れてきたり、通学路でもあるので、心配である。	道路整備課		竹林所有者への通知。道路にかかっている部分の 剪定