

令和7年8月13日

報道関係 各位

圧送管破損による下水道の漏水（復旧作業完了）について

一昨日（8月12日）14時頃、当市の岡見第一污水ポンプ場から南に約120メートル離れた柏田町内の水田付近で、圧送管の破損が原因と見られる下水道の漏水が発生しましたが、本日（8月13日）18時頃に復旧作業が完了いたしました。今後も引き続き同ポンプ場の運転状況を注意深く監視するとともに、他の污水ポンプ場についても目視点検などの確認作業を実施してまいります。市民の皆様には、ご心配およびご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

【経過】

8/12(火)

- 14:00 ポンプ場の施設管理者よりポンプの圧力低下と漏水の第一報の連絡
- 14:00～ 職員が現地にコンクリート躯体上部マンホールからの污水の溢水を確認
- 15:30～ 関係機関へ連絡
- 17:00～ 市職員、建設業者、ポンプ場の施設管理者による現地調査
- 18:00～ 現場付近の衛生管理のため、塩素消毒剤を設置
- 20:00～ 清掃業者による現地調査
- 21:20～ 一時的にポンプ場の稼働を停止し、制水弁室内の汚泥をポンプ排水。送風機で内部の換気を試みるも硫化水素濃度の低下がみられないため、TVカメラを用いて調査したところ漏水箇所を上部管接手部と特定
- 21:30～ 汚泥吸引車（4トン車）1台を使用して圧送管の吐出先にピストン排水を実施

8/13(水)

- 8:30～ 躯体上部の一部撤去作業開始
- 11:00 躯体上部の一部撤去作業完了、硫化水素濃度確認し室内は基準値以下
- 12:00～ 破損箇所の近接確認
- 14:00～ 復旧作業開始
- 18:00 復旧作業完了

お問い合わせ

○下水道事業に関すること
牛久市建設部下水道課
担当：田仲（内線 2540）

○発信元
〒300-1292 牛久市中央 3-15-1
牛久市市長公室広報広聴課
☎029-873-2111（内線 3221・3222）
Email kouhou@city.ushiku.ibaraki.jp