

令和3年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	危険内容	対応部署	令和2年度対応内容	令和3年度対応内容
牛久第一中学校	49	新規	市道3368号線	牛久一中正門坂下より東側道路	道路が狭く、朝夕の時間帯は交通量も多いため、車両が行きかう時間帯は非常に危険。正門坂下から東側は、路側帯の線も消えてしまっている。	道路整備課		外側線等の再塗布。
牛久第一中学校	50	継続	市道3368号線	牛久一中正門坂下	東側がカーブとなっているので見通しが悪く、既存の横断歩道だけでは横断時が危険。過去には死亡事故も起きている。	地域安全課	注意喚起看板の設置検討。	カーブミラーの角度を近影になるように調整。 路面はカラー化済
牛久第一中学校	51	継続	市道22号線	東洋大牛久高校入口付近T字路	見通しが悪く、車側から横断する生徒を確認しづらい。	地域安全課	ポストコーン等の設置検討。	横断歩道のカラー化を実施
牛久第一中学校	52	継続	市道22号線	牛久一中近くの動物病院前T字路	車の交通量が多く、渡りづらい。 また、東洋大牛久高校の通学路となっているため、優先路に合流する車（渋滞あり）で混雑する。	学校	学校側の指導等により対応。	学校側の指導等により対応。
牛久第一中学校	53	緊急	市道22号線	柏田町3314-4	変形交差点であり、信号制御できない歩行者の動線があるため、交差点の明示化が必要。	地域安全課		交差点カラー化 83㎡ 交差点内を着色明示化することにより、ドライバー及び歩行者に交差点の存在を示し、交差点内への危険な侵入や、滞留してしまう車両をなくす R3年度中に施工
牛久第一中学校	54	緊急	市道22号線	中央4-5-2地先	十字路交差点であり、横断需要が多く横断歩道の設置要望有り	地域安全課		交差点カラー化 36㎡ 前後の直近に横断歩道があるため、横断歩道の設置基準に至らず（警察）交差点を着色明示化し、ドライバーに注意喚起を促す R3年度中に施工