

除染前後の空間線量率

施設名: 下根保育園

測定日: 平成25年8月1日/平成25年8月5日/平成25年8月7日

単位: μ Sv/h

番号	測定場所	除染前測定値(H25.8.1)			除染後測定値(H25.8.7及び8.5)		
		1m	50cm	0cm	1m	50cm	0cm
1	フェンス柱東から1本目 (道路側イチョウ脇フェンスコーナー)	0.158	0.180	0.226			
2	フェンス柱東から3本目	0.144	0.162	0.182			
3	フェンス柱東から5本目	0.216	0.326	0.528	0.179	0.211	0.211
4	フェンス柱東から7本目 (石碑後ろ道路側)	0.234	0.264	0.366	0.188	0.213	0.228
5	フェンス柱東から9本目 (石碑後ろ園舎側)	0.244	0.266	0.456	0.198	0.207	0.253
6	フェンス柱東から11本目 (ブランコ後ろ)	0.250	0.306	0.358	0.205	0.225	0.221
7	フェンス柱東から11本目 (ブランコ後ろ)より0.5mグラウンド側	0.210	0.228	0.208	0.192	0.209	0.219
8	フェンス柱東から13本目	0.214	0.248	0.272	0.128	0.136	0.148
9	フェンス柱東から15本目 (切り株横道路側)	0.190	0.190	0.248			
10	フェンス柱17本目(グローブジャングル後ろ)	0.192	0.206	0.242			
11	フェンス柱東から19本目 (ジャングルジム後ろ)	0.200	0.230	0.272	0.114	0.114	0.096
12	フェンス柱東から21本目 (切り株横道路側)	0.198	0.196	0.238			
13	フェンス柱東から23本目 (雲梯後ろ)	0.178	0.192	0.208			
14	物置フェンス側コーナー	0.192	0.216	0.316			
	最高値	0.250	0.326	0.528	0.205	0.225	0.253
	最低値	0.144	0.162	0.182	0.114	0.114	0.096
	平均値	0.201	0.229	0.294	0.172	0.188	0.197