

## 除染前後の空間線量率

施設名: 下根運動公園第3駐車場

測定日: 平成27年 1月19日(除染前) 平成27年 3月16日(除染後)

単位:  $\mu$  Sv/h

番号	測定場所	平成27年1月19日 除染前測定値			平成27年3月16日 除染後測定値		
		1m	50cm	0cm	1m	50cm	0cm
1	(舗装隣接部)	0.363	0.442	0.465	0.156	0.148	0.119
2	(舗装隣接部)	0.426	0.442	0.488	0.134	0.129	0.125
3	(舗装隣接部)	0.388	0.424	0.315	0.144	0.129	0.119
4	(舗装隣接部)	0.171	0.173	0.194	-	-	-
5	(植栽付近)	0.292	0.342	0.557	0.204	0.215	0.179
6	(植栽付近)	0.363	0.344	0.255	0.157	0.157	0.100
7	(植栽付近)	0.330	0.305	0.227	0.157	0.159	0.094
8	(植栽付近)	0.204	0.204	0.169	-	-	-