

施設名:牛久第一中学校

測定日:平成30年8月3日

番号	測定場所	測定値		
		1m	50cm	0cm
1	駐車場中央	0.104	0.108	0.102
2	体育館脇側溝	工事中		
3	体育館脇雨水マス	工事中		
4	武道館前雨どい	0.086	0.092	0.106
5	校舎脇グレーチング①	0.088	0.104	0.090
6	校舎玄関	0.114	0.112	0.122
7	校舎脇グレーチング②	0.106	0.096	0.084
8	校舎脇グレーチング③	0.088	0.084	0.066
9	通路脇側溝	0.084	0.068	0.086
10	校舎裏雨水マス	0.094	0.102	0.112
11	校舎裏雨どい	0.094	0.098	0.106
12	給食室脇側溝	0.104	0.102	0.104
13	自転車置場グレーチング	0.090	0.094	0.092
14	除染土移設地	0.084	0.072	0.082
	最大値	0.114	0.112	0.122
	最小値	0.084	0.068	0.066
	平均値	0.095	0.094	0.096