

施設名:牛久第三中学校

測定日:令和4年7月28日

| 番号 | 測定場所 | 測定値 | | |
|----|-------------|-------|-------|-------|
| | | 1m | 50cm | 0cm |
| 1 | 武道場脇雨水マス | 0.056 | 0.066 | 0.056 |
| 2 | 階段付近雨水マス | 0.096 | 0.096 | 0.118 |
| 3 | 校舎右手グレーチング | 0.088 | 0.096 | 0.082 |
| 4 | 校舎中央グレーチング | 0.082 | 0.082 | 0.076 |
| 5 | 校舎中央雨水マス | 0.086 | 0.088 | 0.074 |
| 6 | 校舎左手グレーチング | 0.084 | 0.082 | 0.090 |
| 7 | 自転車置場グレーチング | 0.066 | 0.072 | 0.060 |
| 8 | 奥側駐車場雨水マス | 0.098 | 0.092 | 0.088 |
| 9 | 校舎裏雨水マス | 0.082 | 0.094 | 0.088 |
| 10 | 体育館脇雨水マス | 0.056 | 0.066 | 0.066 |
| 11 | 給食室裏グレーチング | 0.086 | 0.098 | 0.080 |
| 12 | 校舎裏雨水マス | 0.082 | 0.082 | 0.080 |
| | | | | |
| | 最大値 | 0.098 | 0.098 | 0.118 |
| | 最小値 | 0.056 | 0.066 | 0.056 |
| | 平均値 | 0.080 | 0.085 | 0.080 |