

No.	施設名称	棟名称		構造・規模等			建築年	耐震基準	診断結果 (Is値)	耐震状況	備考
		建物名称	棟番号	構造	延べ面積	階数					
1	牛久小学校	教室棟	001-1	RC	1,132	3	S44.3	旧	0.28	耐震改修済	(Is値→0.74)
			001-3	RC	385	3	S45.3	旧			
		管理・教室棟	001-2	RC	1,854	3	S45.3	旧	0.22	耐震改修済	(Is値→0.85)
		教室棟	001-4	RC	1,625	3	S45.12	旧	0.32	耐震改修済	(Is値→0.76)
		教室棟新館	008-1	RC	1,320	3	S59.3	新	—	—	保育園転用
体育館	011	S	1,103	2	H12.3	新	—	—	非構造落下物対策済		
2	岡田小学校	教室棟	001-1	RC	994	3	S47.3	旧	0.32	耐震改修済	(Is値→0.79)
			001-5	RC	647	3	S48.1	旧			
		教室棟	001-2	RC	1,568	3	S48.1	旧	0.21	耐震改修済	(Is値→0.76)
		管理・教室棟	001-3	RC	2,679	3	S49.3	旧	0.50	耐震改修済	(Is値→0.77)
		体育館	012	RC	1,325	2	H26.3	新	—	H25改築	非構造落下物対策済
3	奥野小学校	管理・教室棟	001-1	RC	1,064	3	S41.3	旧	0.34	耐震改修済	(Is値→0.83)
			001-2	RC	1,145	3	S41.12	旧			
			001-3	RC	250	2	S43.2	旧			
		教室棟	004	RC	980	3	S53.3	旧	0.51	耐震改修済	(Is値→0.74)一部保育園転用
		体育館	005	S	850	2	S58.3	新	—	—	非構造落下物対策済
4	牛久第二小学校	教室棟	001-1	RC	1,619	3	S52.3	旧	0.68	耐震改修済	(Is値→0.86)
			001-4	RC	880	3	S56.3	旧			
		管理・教室棟	001-2	RC	2,263	3	S52.6	旧	0.53	耐震改修済	(Is値→0.78)
		体育館	004-1	S	859	2	S53.3	旧	0.29	耐震改修済	(Is値→0.75)非構造落下物対策済
		渡り廊下	004-2	S	116	2	S53.3	旧	0.47	耐震改修済	(Is値→1.02)
5	中根小学校	管理・教室棟	001-1	RC	2,432	3	S54.3	旧	0.62	耐震改修済	(Is値→0.71)
		管理・教室棟	001-2	RC	894	3	S54.6	旧	0.48	耐震改修済	(Is値→0.72)
		教室棟	004	RC	769	3	S58.3	新	—	—	
		教室棟	008	RC	605	3	H18.3	新	—	—	
		教室棟	009	S	938	2	H20.3	新	—	—	
		体育館	003	S	829	2	S56.3	旧	0.15	耐震改修済	(Is値→0.72)非構造落下物対策済
		教室棟	010	RC	1,398	3	H27.3	新	—	—	
6	向台小学校	管理・教室棟	001-1	RC	2,971	3	S55.3	旧	0.64	耐震改修済	(Is値→0.71)
		教室棟	001-3	RC	874	3	S55.3	旧	0.25	耐震改修済	(Is値→0.76)
		教室棟	002	RC	2,293	3	S55.5	旧	0.19	耐震改修済	(Is値→0.73)
		教室棟	003	RC	713	3	S56.2	旧	0.62	耐震改修済	(Is値→0.75)一部保育園転用
		教室棟	006	RC	1,253	3	S60.3	新	—	—	一部保育園転用
		体育館	004	S	1,053	2	S56.3	旧	0.61	耐震改修済	(Is値→0.704)非構造落下物対策済
7	神谷小学校	管理・教室棟	001-1	RC	2,500	4	S57.3	新	—	—	
		昇降口棟	001-2	RC	321	2	S57.3	新	—	—	
		教室棟	001-3	RC	658	3	H07.3	新	—	—	
		教室棟	002-2	RC	1,800	4	S57.6	新	—	—	
		体育館	004	S	930	2	S59.3	新	—	—	非構造落下物対策済
8	ひたち野うしく小学校	管理・教室棟	001	RC	3,102	2	H22.3	新	—	—	
		教室棟	002	RC	3,582	3	H22.3	新	—	—	
		渡り廊下棟	003	RC	73	2	H22.3	新	—	—	
		給食室棟	004	RC	389	1	H22.3	新	—	—	
		体育館	005	RC	1,489	1	H22.3	新	—	—	非構造落下物対策済
		プール棟	007	RC	1,417	1	H23.5	新	—	—	
		教室棟	008	RC	1,230	2	H25.3	新	—	—	
		教室棟	009	RC	1,397	2	H28.3	新	—	—	

No.	施設名称	棟名称		構造・規模等			建築年	耐震基準	診断結果 (Is値)	耐震状況	備考	
		建物名称	棟番号	構造	延べ面積	階数						
1	牛久第一中学校	教室棟	016	RC	8,023	4	H14.8	新	—	—		
		武道場	010	S	379	1	S59.2	新	—	—	非構造落下物対策済	
		体育館	017	RC	2,101	2	H30.3	新	—	H29改築		
2	牛久第二中学校	管理・教室棟	010-1	RC	880	3	S51.3	旧	0.38	耐震改修済	(Is値→0.88)	
			010-2	RC	863	3	S51.6	旧				
			010-3	RC	705	3	S53.3	旧				
			教室棟	010-4	RC	357	3	S58.3	新	—	—	
			体育館	017	RC	933	2	S62.3	新	—	—	非構造落下物対策済
			武道場・部室棟	020	RC	1,000	2	S62.3	新	—	—	非構造落下物対策済
			技術棟	002	S	270	1	S44.12	旧	未実施	未改修	H27財産処分(文化財倉庫転用)
3	牛久第三中学校	管理・教室棟	001-1	RC	2,900	4	S54.3	旧	0.42	耐震改修済	(Is値→0.83)	
			001-2	RC	1,315	4	S54.6	旧				
			教室棟	005	RC	1,204	4	S57.3	新	—	—	
			教室棟	006	RC	1,436	4	S60.3	新	—	—	
			体育館・武道場	002	S	1,361	2	S55.3	旧	0.47	耐震改修済	(Is値→0.701)非構造落下物対策済 R3.3長寿命化改修
4	下根中学校	管理棟	001-1	RC	1,598	4	S57.3	新	—	—		
		教室棟	001-3	RC	1,636	4	S57.3	新	—	—		
		給食室棟	001-2	RC	200	1	S57.3	新	—	—		
		教室棟	002	RC	1,326	4	S57.6	新	—	—		
		教室棟	008	RC	500	4	H4.3	新	—	—		
		技術棟	003	RC	254	1	S57.6	新	—	—		
		体育館・武道場	004	S	1,368	2	S57.3	新	—	—	非構造落下物対策済	
仮設校舎	011	W	579	1	H29.3	新	—	—				
5	牛久南中学校	管理・教室棟	001-1	RC	3,702	4	S60.3	新	—	—		
		トイレ・部室棟	002	RC	287	4	S60.3	新	—	—		
		特別教室棟	007	RC	2,032	4	S61.3	新	—	—		
		技術棟	008	RC	248	1	S61.3	新	—	—		
		教室棟	012	RC	341	4	H3.5	新	—	—		
		体育館・武道場	009	S	1,687	2	S61.3	新	—	—	非構造落下物対策済	
6	ひたち野うしく中学校	教室棟	001-1,2	W	6,057	1	R2.2	新	—	—		
		体育館	002	RC	1,854	2	R2.2	新	—	—		
		武道場	007	RC	587	1	R2.7	新	—	—		
		給食室	008	RC	473	1	R2.7	新	—	—		

No.	施設名称			構造・規模等			建築年	耐震基準	診断結果 (Is値)	耐震状況	備考
		建物名称		構造	延べ面積	階数					
1	牛久第一幼稚園	園舎	006	W	493	1	H31.3	新	—	H30移転改築	
2	牛久第二幼稚園	園舎	001	S	377	1	S54.3	旧	0.24	耐震改修済	(Is値→0.99)非構造部材対策済