

令和元年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	時間・天候 季節等	危険内容	要望内容	対応課	H30	R01年度対応内容
牛久小	1	継続	市道 1186号線	牛久小東側の道路 (正源時下から上町保育園まで)	登下校時	道幅が狭いため、通学児童と接触しそうで危険。	歩道までは必要ないが歩行者が歩けるスペースを確保してほしい。	道路整備課	今後、整備予定。	進捗なし、今後整備予定
牛久小	2	継続	市道 1189号線	牛久町103(旧上町保育園付近)	通年	無人であると思われる古屋敷のブロック塀(一部、大谷石)が約80m通学路に沿って続いている。大谷石においては、崩落がだいぶ進み、かなり危険な状態である。ブロック上部は道路のほうへ傾き、近いうちに倒壊が予想される。数カ所はすでに崩壊。通学中の事故を何とか防止したい。	塀を完全に補修、または取り除いてほしい。	※空家対策課	※H30年度も継続して所有者に文書による通知を行っているが、未改善。	R1年度に所有者を訪問し依頼。一部危険部位は撤去した模様。引き続き依頼を実施。
牛久小	3	新規	市道13号線	牛久町103付近交差点	登下校中	交差点が高いブロック塀に囲まれており、安全確認がしにくい。	ドライバーに児童が横断する交差点であることを注意喚起するための看板やポール等を立ててほしい。	交通防災課 道路整備課		道路整備課: 済切部にポストコーンをR1年度に設置予定 交通防災課: R1ミラー建て替え予定
牛久小	4	新規	市道924号線	住宅型有料老人ホームご長寿くらぶ牛久城中Ⅱ号館付近	登下校中	ガードレールが一番下が棒状のため、誤って上ったの落下が危惧される。またガードレールの角がロープだけでは危険である。	棒状のものを幅広のガードレールにしてほしい。ガードレールの角の隙間をロープではない対応をしてほしい。	道路整備課		棒状の転落防止策はそのままとするが、応急的にトラロープでふさいでいる箇所は部材交換で対応済み
牛久小	5	新規	市道897号線	城中町1966-7ブリモ・アモーレA付近	登下校中	ブロック塀が傾いていて、崩壊が危惧される。	安全の確保			所有者へ依頼する
牛久小	6	新規	市道13号線	市営南裏住宅5号棟付近5又路	登下校中	左右確認する際、五又路に出るため、危険。歩道の反対側に横断歩道がある。	横断歩道の位置を移動してほしい。	警察		移動希望先が交差点内で移動は不可能であるため、学校の指導により安全対策を実施
岡田小	7	継続	市道52号線	上池台交差点の先	登下校時	通行する車両と歩行者の距離が近い。	ポール延長	道路整備課	昨年度の設置場所先にもポストコーンを延長する方向で調整中。	現況のポストコーン設置箇所も含めて検討中
岡田小	8	継続	国道408号	国道408号岡田橋から上池台交差点	登下校時	朝夕の車のラッシュ、自転車通学の高校生、集団登校の小学生が重なり、大変混雑する。岡田橋の周辺は歩道に縁石はあるが、大型の車と歩行者の距離が近く、危険である。以前に、トラックの運転手からクレームの連絡が入ったこと	ガードレールの設置(岡田橋周辺)、歩道の拡幅(岡田橋周辺から上池台交差点)	竜ヶ崎工事事務所	ガードレールはH30.8に設置完了。歩道の拡幅については、事業化に向けて検討を行っており、今年度は測量実施済み。	測量結果を基に、幅員等について関係機関と協議を実施。
岡田小	9	継続	市道 52号線	圏央道から石塚商店まで	登下校時	この道路は抜け道として使う車両や付近にある保育園の送迎車が非常に多いが歩道がないため、歩行者と接触しそうで危険。	歩道を整備してほしい。	道路整備課	H31年度より、現地の測量設計に着手。	測量設計委託実施
岡田小	10	継続	県道48号	岡見の土浦竜ヶ崎線交差点(岡見町2960-5付近)	登下校時	車の交通量が多く、横断歩道が設置されていないと児童の横断の際、接触等事故が起こる危険性がある。	横断歩道設置	警察		県道48号をR2年度中に4車線で整備したが、4車線の道路に信号機のない横断歩道はかえって危険のため検討
岡田小	11	新規	国道408号線	栄町4丁目付近コインランドリー前信号	登下校中	登下校時に横断する児童が多いが、信号が変わる速さが早いため、全員が渡り切らずに信号が変わってしまうことがある。	登下校時の青信号の時間を長くしてほしい。	警察		R1.10に4秒延長
岡田小	12	新規	国道408号線	パチンコアディスとガソリンスタンド脇の鋭角に曲がる道路	登下校中	写真の交差点の手前側へ行くとセントラル病院があり、車がスピードを出して走行してくるから、非常に危険である。また、写真上側の大通りは408号であるため、この道路が抜け道として利用されており、児童の登下校と重なると接触事故等の危険がある。	スクールゾーン表示または自動車に注意喚起を促す看板の設置	竜ヶ崎工事事務所 警察		児童の登下校経路を見直す。
岡田小	13	新規	国道408号線	栄町三丁目交差点 栄町2-2	登下校中	車両の通行量が多い交差点であるため、交差点に滞留する児童を防護してほしい	車止めの設置	竜ヶ崎工事事務所		R2年度以降対応予定

令和元年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	時間・天候 季節等	危険内容	要望内容	対応課	H30	R01年度対応内容
奥野小	14	継続	市道 56号線	小坂町南海ブリーツ前(国道408号線から鎌倉街道まで)	常時	通学中の事故を何とか防止したい	道幅を拡幅してほしい	道路整備課	H30年度より、用地買収及び工事に着手。	今年度分工事実施中
奥野小	15	新規	市道7号線	農芸学院・入国管理センター入り口	登下校中	農芸学院・入国管理センター入口付近の横断歩道および「止まれ」の道路標示が消えかかっている。登校時刻付近、車の出入りが多くあり、一時停止の注意喚起が不十分であり、衝突の危険がある。(過去に車と自転車の接触があったようである)	表示のペイントをし直す。一時停止線付近に飛び出し注意等の看板を設置する。	警察		R1.11路面標示の塗替え済み。
牛久二小	16	継続	市道 635号線	田宮町薬師寺裏の五差路	登下校時	地域の生活道路であるため自動車も通るが、道路が非常に狭いうえに高い塀や垣根があり見通しが悪い。	歩道の設置か拡張	道路整備課	今後、順次新道路を建設するので、歩道も整備される予定。それに伴って見通しも改善される。	事業実施中
牛久二小	17	継続	国道 6号	国道6号かつや前十字路	登下校時	十字路の横断歩道の塗装が落ちてはつきりしない状態である。	横断歩道の再塗装	警察	H29.6月に上申済み、受理されているが発注時期は未定。	塗り替え済み
中根小	18	新規	市道21号線	ソフトバンク交差点	登下校中	ふれあい通りを横断するソフトバンクの交差点を毎朝約800名の児童が横断するが、特に朝は交通量も多く、一般の方の自転車の通行も多く、危険である。	朝7時20分から30分の時間だけでも信号機の時間の延長してほしい。	警察		R1.10に7:00～8:00の時間帯で4秒延長
中根小	19	新規	市道3147号線	ひたち野東調整池西側道路	登下校中	学校の東門からさくら公園に入るまで(小川さん宅)の道に歩道用の白いラインがひいてあるが、登下校する児童が多い上に、特に朝は自動車と自転車の交通量も多いため危険である。	登下校する児童の安全確保のためにも白いラインだけでなく、歩道部分の色を変えてもらうなど目立つようにしてほしい。	交通防災課		R2.3 路側帯をカラー化済み。
中根小	20	新規	県道274号線	ひたち野東交差点 ひたち野東1-25-1	登下校中	車両の通行量が多い交差点であるため、交差点に滞留する児童を防護してほしい	車止めの設置	龍ヶ崎工事事務所		R2年度以降対応予定
向台小	21	継続	市道1480号線	市道1480号ポンプ小屋から本校につながる坂道	登下校中	通学路沿いの斜面になっている坂の雑木林は、地震や大雨の際には、地滑り等の危険が心配される。また、樹木が通学路にせり出していたり、幹の折れたままの木が放置されており危険である。	樹木剪定や土留め等の安全対策をとってほしい。H27に路肩の補修していただいたので、今後は通学路を覆っている樹木の剪定や斜面の土留めをお願いしたい。	道路整備課	樹木剪定や土留めについては所有者管理となります。	草刈りについては所有者で今年実施済み
向台小	22	新規	市道1254号線	みどり野グリーンベルト坂道	登下校中	車の通行量が多い広い道路である。児童が横断する際、危険と思われる。	横断歩道の設置	警察 交通防災課		交防:チャッターバー設置済み 警察:横断歩道については道路形状から見て設置は困難。
向台小	23	新規	市道 53号線	向台小前の道路 広域農道から龍ヶ崎市境まで	登下校時	通勤車両など抜け道に使う車が多いが、歩道も無く路肩も狭いため、通学児童と接触しそうで危険である。	歩道の整備	道路整備課		R2年度より現地の測量設計に着手予定。
神谷小	24	継続	市道 1046号線	神谷3-12(栄町保育所脇の畑地)	時間・季節 天候に関係なし	道路が狭く、歩道がないために児童が車と接触する危険が大きい。	歩道を設置して欲しい。現在、牛久市が地権者と歩道設置の交渉をしているが、進展していない、児童の安全な登下校ができるように、歩道の設置を早急をお願いしたい。	道路整備課	交渉継続中	交渉継続中
神谷小	25	継続	市道 1013号線	神谷3丁目(栄町保育所脇)	時間・天候 季節に関係なし	道路が狭く、カーブしているために見通しが悪い。車以外にも自転車の通行も多いので、児童が車等と接触する危険が大きい。	歩道を設置して欲しい。または、路側帯区分の白線を引き、歩行者の安全を図っていただきたい。	道路整備課	H30年度において補償費算定をおこない、用地の取得	R1年度より栄町保育所側から事業着手し実施中

令和元年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	時間・天候 季節等	危険内容	要望内容	対応課	H30	R01年度対応内容
神谷小	26	継続	市道1013号線	神谷2-4しらかし公園付近の道路	時間・天候 季節に 関係なし	交通量が多く、道幅が狭い上、路側帯も設置されておらず、公園も道路に隣接しているため、非常に危険である。	児童が安全に登下校するために、白線を引いて、歩道を確保してほしい。また、児童の飛び出し防止のため、公園の出入り口の整備をお願いしたい。	道路整備課	H30年度において補償費算定をおこな い、用地の取得	R1年度より栄町保育園側から事業着手し実施中
神谷小	27	新規	市道1013号線	神谷3-8-1	常時	道幅が狭く、くの字に曲がっていて見通しが悪いため、車の行き違い時に保育園の駐車場にふくらんで往来している。	歩行者、園児の安全確保をお願いしたい。	道路整備課		R1年度より栄町保育園側から事業着手し実施中
神谷小	28	新規	市道1046号線	神谷3-18-6	常時	正面T字路の角のお宅に大きな車が停まっている時、左からくる児童が見えにくい。	注意を促すものを設置して欲しい。	交通防災課		R2.3 金乃台CC方面道路へ注意喚起の路面標示を設置済み。
神谷小	29	新規	市道1046号線	アリスパレスタジオ付近	常時	カーブミラーに設置してある「あぶないとびだし」の看板が動いて向きが変わって見えなくなってしまうことがある。	「あぶないとびだし」の看板が動かないように固定して、見えにくくならないようにお願いしたい。	交通防災課		方向修正済み。完全固定は困難な為、定期的に状況確認するよう学校へ依頼。
神谷小	30	新規	市道1538号線	キリン公園付近路上	常時	「自転車とまれ」のストップマークが消えていて内容がわからなくなっている。	道路への飛び出し注意を知らせる意味で、道路面に「自転車とまれ」のストップマーク表示をお願いしたい。	交通防災課		R1.9貼り付け済
神谷小	31	新規	県道牛久停車場線(272号)	中央4-25付近の横断歩道	常時	横断歩道上を走行する自転車が児童と接触する危険がある。	自転車横断帯(自転車レーン)の設置	龍ヶ崎工事事務所 警察		自転車横断帯は、当該交差点のような場所では現在は設置を推進していない
神谷小	32	新規	県道272号線	牛久消防署前交差点 栄町4-1	登下校中	車両の通行量が多い交差点であるため、交差点に滞留する児童を防護してほしい	車止めの設置	龍ヶ崎工事事務所		R1.11実施済み
ひたち野うしく小	33	継続	市道1号線	ひたち野うしく中学校周辺の道路	登下校時	本校の卒業生が通う、ひたち野うしく中学校(平成32年4月開校予定)の通学路となる道路だが、通行車両も多く、歩道が整備されていないため、危険である。	歩道の設置。	道路整備課	H30年度に、測量設計及び工事予定。工事完成予定はH31年度。	事業継続中
ひたち野うしく小	34	継続	市道131・132号線	ひたち野うしく中学校周辺の道路	登下校時	本校の卒業生が通う、ひたち野うしく中学校(平成32年4月開校予定)の通学路となる道路だが、道幅が狭いため、車と通学生徒の接触が懸念され、危険である。	歩道までは必要ないが歩行者が歩けるスペースを確保してほしい。	道路整備課	H30年度に、測量設計及び工事予定。工事完成予定はH31年度。	事業継続中
ひたち野うしく	35	新規	市道3039号線	ひたち野西3丁目の信号のない交差点(【布工房ひろの】がある交差点)	登校時	本交差点は信号が無いが、「止まれ」の道路標識と、路上の文字表示がある。にもかかわらず、止まらない車が多く見られる。本交差点の(特に下の写真)の左側は多くの児童が横断歩道を利用する。車との接触事故が予想される。「止まらない車が多い」考えられる原因→ 本交差点の30~50m先の信号のある国道6号の十字交差点【ひたち野うしく小入口】(下の写真にも写っている)があるが、その青信号のタイミングを逃すと長い信号待ちが発生してしまうことをきらって、つい信号に気をとられ、一時停止を見逃す運転手が多いのではないかと考えられる。	車が、止+D36まる(スピードを落とす)ようにして欲しい。例えば、車がスピードを落とさざるを得ない段差(道路が盛り上がるように高くする)やマークをつけるなどの対応が良いのではないかと考える。	警察 交通防災課		R2.3路面標示(イメージハンブ)を設置済み。
ひたち野うしく	36	新規	県道274号線	西大通入口西交差点 ひたち野西1-21-4	登下校中	車両の通行量が多い交差点であるため、交差点に滞留する児童を防護してほしい	車止めの設置	龍ヶ崎工事事務所		R1.12に「ガードパイプ」を設置済み 「車止め」についてはR2年度以降を予定

令和元年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	時間・天候 季節等	危険内容	要望内容	対応課	H30	R01年度対応内容
牛久一中	37	継続	市道 1013号線	栄町保育所前～白樫公園脇	登下校時	見通しが悪く、道幅が狭い。	道路の拡充、歩道の設置(保育所の反対側まではある)	道路整備課	H30年度において補償費算定をおこない、用地の取得を行っていく。H31年度より栄町保育園側から工事実施予定。	R1年度より栄町保育園側から事業着手し実施中
牛久一中	38	継続	市道3368号線	牛久一中下の丁字路	登下校時	抜け道に使う車が多く、スピードを出して危険。路肩が狭いため、車と通学生徒が接触しそうで危険。部分的にしか側溝が整備されていないため、所々に水溜りが出来てしまい、通行に支障をきたしている。	速度抑制対策及び歩行帯の確保、U字溝の整備。	道路整備課	31年度事業着手。31年度完了予定	R1. 7月完了
牛久第一中	39	新規	国道408号線	ニュータカラ前交差点	登下校中	大型車両の交通が多く、自転車や歩行者も多い。	分離式の信号の設置。道路に右折ラインを引いてほしい。信号機に右折の表示がほしい。	龍ヶ崎工事事務所 警察		道路幅から右折レーンは困難。
牛久第一中	40	新規	市道3368号線	牛久一中近く動物病院前	登下校中	車の交通が多く、渡りづらい。DE41:G41	歩道の設置、信号機の設置。	警察 道路整備課		警察:道路形状等から信号機の設置は困難。
牛久第一中	41	新規	市道22号線	合同清酒社宅前	登下校中	登校時は、交通が多く見通しが悪い。	横断歩道の設置	警察		警察:直近に横断歩道が複数あることから、新たな設置は困難。
牛久二中	42	継続	市道 14号線	下久野交差点～下久野公民館	6:50～7:50 月曜日15:10～15:30 火～金18:30～1	下久野交差点から、下久野公民館までの道は、歩道がないため、車両等の通行時には、危険度が高い。	歩道の整備	道路整備課	今後整備予定。	今後整備予定。
牛久二中	43	継続	市道 14号線	井ノ岡Y字路	7:00～8:00 月曜日15:10～15:20 火～金18:20～18:30	路側帯の幅が狭く、交通も多い。途中まで歩道、ガードレールがあるが、急に道幅を狭くなっている。学校から井ノ岡方面に向かっては、下り坂のため、車両の速度も上がりがちである。そのため、通学時の危険度も高い。	ガードレール、路側帯の幅	道路整備課	交渉を継続中。	交渉を継続中
牛久二中	44	継続	県道68号線	久野町エネオス付近	常時	自転車が道路側にふくらまないと歩道に入れない。歩道に雑草が多く自転車が通りづらい。	歩道の整備 除草作業	竜ヶ崎工事事務所	除草作業済み。歩道整備の用地(ガソリンスタンド跡地)については、地権者に協力の意向を確認する。用地買収の同意が得られない場合は、ポストコーンや路側帯のカラー化など別の方法を検討。	毎年2回程度の除草を実施。
牛久二中	45	継続	市道 1855号線	向原保育園入り口	常時	道幅が狭く、見通しが悪い	道路の拡張、フェンスの移設	道路整備課	拡幅できないか調整中。	拡幅ではなく見通しの問題であるとの意見のため石碑の撤去移設の問題
牛久二中	46	新規	市道14号線	セブンイレブン交差点	登下校中	登下校時、児童生徒が信号を待つ待機場所であるが、ビニール製の杭しかたっていない。交通量の多い交差点であり、右折信号もないため、信号を無視する車も多い。事故になったとき、児童生徒の待機場所に突っ込んでくる可能性が大きい。	丈夫な杭を複数本立ててほしい。	龍ヶ崎工事事務所		現在、調査中
牛久第三中	47	新規	市道23号線	刈谷の7-11・カスミからつながる新しい道路のT字路	登下校中	刈谷の7-11・カスミからつながった新しい道路のT字路。横断歩道はあるが徐々に交通量も増えている。カスミ方面からくると上り坂になっており、左手側がやや見にくいと思われる。登下校時はサポーターの方が付いて見守りをしてくれている。脇からは自転車通学の生徒なども出てくるので、接触の危険もある。	安全に登下校できるように歩道の整備、信号機の設置等をお願いしたい。	警察 道路整備課		新道の開通を待ち、県警本部へ信号を要望予定 工事については令和3年度完了予定
下根中	48	新規	市道3号線	下根町精米所付近	登下校中	生徒登校の時間帯(7:10～8:10)に、スピードを落とさず走行する車がある。その際、接触事故等の危険がある。	車に接触事故等防止を喚起する看板、または、通学路を明確に示す路面標示をしてほしい。	交通防災課		R2.3薄れた路面標示の塗り直し済み。
下根中	49	新規	市道330号線	下根中学校表門付近	登下校中	生徒登校の時間帯(7:10～8:00)に、スピードを落とさず走行する車がある。その際、接触事故等の危険がある。	車に接触事故防止の注意を促す看板、または通学路を示す路面標示を設置してほしい。	交通防災課 道路整備課		R1.11外側線整備
牛久南中	50	新規	市道19号線	南吉野家付近交差点	登下校中	歩道が狭く、登下校中の生徒と歩行者や自転車などとの接触の危険がある。	・自転車に向けた、昇り旗や看板の設置 「スピードを緩めよう」、「自転車は一列で通行しよう」、 「ゆっくり運転しよう」など	交通防災課		道路への昇り旗設置は望ましくないため、学校施設等、設置場所を検討していただければ旗を配布する旨を説明。