

令和元年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	時間・天候 季節等	危険内容	要望内容	対応課	H30	R01年度対応内容
牛久小	1	継続	市道 1186号線	牛久小東側の道路 (正源時下から上町保育園まで)	登下校時	道幅が狭いため、通学児童と接触しそうで危険。	歩道までには必要ないが歩行者が歩けるスペースを確保してほしい。	道路整備課	今後、整備予定。	進捗なし、今後整備予定
牛久小	2	継続	市道 1189号線	牛久町103(旧上町保育園付近)	通年	無人であると思われる古屋敷のブロック塀(一部、大谷石)が約80m通学路に沿って続いている。大谷石においては、崩落がだいぶ進み、かなり危険な状態である。ブロック上部は道路のほうへ傾き、近いうちに倒壊が予想される。数力所はすでに崩壊。通学中の事故を何とか防止したい。	塀を完全に補修、または取り除いてほしい。	※空家対策課	※H30年度も継続して所有者に文書による通知を行っているが、未改善。	R1年度に所有者を訪問し依頼。一部危険部位は撤去した模様。引き続き依頼を実施。
牛久小	3	新規	市道13号線	牛久町103付近交差点	登下校中	交差点が高いブロック塀に囲まれており、安全確認がしにくい。	ドライバーに児童が横断する交差点であることを注意喚起するための看板やポール等を立ててほしい。	交通防災課道路整備課		道路整備課：済切部にポストコーンをR1年度に設置予定 交通防災課：R1ミラー建て替え予定
牛久小	4	新規	市道924号線	住宅型有料老人ホームご長寿くらぶ牛久城中Ⅱ号館付近	登下校中	ガードレールの一番下が棒状のため、誤って上ったの落下が危惧される。またガードレールの角がロープだけでは危険である。	棒状のものを幅広のガードレールにしてほしい。ガードレールの角の隙間をロープではない対応をしてほしい。	道路整備課		棒状の転落防止策はそのままとするが、応急的にトラロープでふさいでいる箇所は部材交換で対応済み
牛久小	5	新規	市道897号線	城中町1966-7プリモ・アモーレA付近	登下校中	ブロック塀が傾いていて、崩壊が危惧される。	安全の確保			所有者へ依頼する
牛久小	6	新規	市道13号線	市営南裏住宅5号棟付近5又路	登下校中	左右確認する際、五又路に出るため、危険。歩道の反対側に横断歩道がある。	横断歩道の位置を移動してほしい。	警察		移動希望先が交差点内で移動は不可能であるため、学校の指導により安全対策を実施