

令和元年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	時間・天候 季節等	危険内容	要望内容	対応課	H30	R01年度対応内容
岡田小	7	継続	市道52号線	上池台交差点の先	登下校時	通行する車両と歩行者の距離が近い。	ポール延長	道路整備課	昨年度の設置場所先にもポストコーンを延長する方向で調整中。	現況のポストコーン設置箇所も含めて検討中
岡田小	8	継続	国道408号	国道408号岡田橋から上池台交差点	登下校時	朝夕の車のラッシュ。自転車通学の高校生、集団登校の小学生が重なり、大変混雑する。岡田橋の周辺は歩道に縁石はあるが、大型の車と歩行者の距離が近く、危険である。以前に、トラックの運転手からクレームの連絡が入ったこと	ガードレールの設置(岡田橋周辺)、歩道の拡幅(岡田橋周辺から上池台交差点)	龍ヶ崎工事事務所	ガードレールはH30.8に設置完了。歩道の拡幅については、事業化に向けて検討を行っており、今年度は測量実施済み。	測量結果を基に、幅員等について関係機関と協議を実施。
岡田小	9	継続	市道 52号線	圏央道から石塚商店まで	登下校時	この道路は抜け道として使う車両や付近にある保育園の送迎車が非常に多いが歩道がないため、歩行者と接触しそうで危険。	歩道を整備してほしい。	道路整備課	H31年度より、現地の測量設計に着手。	測量設計委託実施
岡田小	10	継続	県道48号	岡見の土浦竜ヶ崎線交差点(岡見町2960-5付近)	登下校時	車の交通量が多く、横断歩道が設置されていないと児童の横断の際、接触等事故が起こる危険性がある。	横断歩道設置	警察		県道48号をR2年度中に4車線で整備したが、4車線の道路に信号機のない横断歩道はかえって危険のため検討
岡田小	11	新規	国道408号線	栄町4丁目付近コインランドリー前信号	登下校中	登下校時に横断する児童が多いが、信号が変わる速さが早い。全員が渡り切らずに信号が変わってしまうことがある。	登下校時の青信号の時間を長くしてほしい。	警察		R1.10に4秒延長
岡田小	12	新規	国道408号線	パチンコアディスとガソリンスタンド脇の鋭角に曲がる道路	登下校中	写真の交差点の手前側へ行くとセントラル病院があり、車がスピードを出して走行してくるから、非常に危険である。また、写真上側の大通りは408号であるため、この道路が抜け道として利用されており、児童の登下校と重なると接触事故等の危険がある。	スクールゾーン表示または自動車に注意喚起を促す看板の設置	龍ヶ崎工事事務所警察		児童の登下校経路を見直す。
岡田小	13	新規	国道408号線	栄町三丁目交差点 栄町2-2	登下校中	車両の通行量が多い交差点であるため、交差点に滞留する児童を防護してほしい	車止めの設置	龍ヶ崎工事事務所		R2年度以降対応予定