

令和元年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	時間・天候 季節等	危険内容	要望内容	対応課	H30	R01年度対応内容
奥野小	14	継続	市道 56号線	小坂町南海ブリーツ前(国道408号線から鎌倉街道まで)	常時	通学中の事故を何とか防止したい	道幅を拡幅してほしい	道路整備課	H30年度より、用地買収及び工事に着手。	今年度分工事実施中
奥野小	15	新規	市道7号線	農芸学院・入国管理センター入り口	登下校中	農芸学院・入国管理センター入り口付近の横断歩道および「止まれ」の道路標示が消えかかっている。登校時刻付近、車の出入りが多くあり、一時停止の注意喚起が不十分であり、衝突の危険がある。(過去に車と自転車の接触があったようである)	標示のペイントをし直す。一時停止線付近に飛び出し注意等の看板を設置する。	警察		R1.11路面標示の塗替え済み。