

令和元年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	時間・天候 季節等	危険内容	要望内容	対応課	H30	R01年度対応内容
向台小	21	継続	市道1480号線	市道1480号ポンプ小屋から本校につながる坂道	登下校中	通学路沿いの斜面になっている坂の雑木林は、地震や大雨の際には、地滑り等の危険が心配される。また、樹木が通学路にせり出していたり、幹の折れたままの木が放置されており危険である。	樹木剪定や土留め等の安全対策をとってほしい。H27に路肩の補修していただいたので、今後は通学路を覆っている樹木の剪定や斜面の土留めをお願いしたい。	道路整備課	樹木剪定や土留めについては所有者管理となります。	草刈りについては所有者で今年実施済み
向台小	22	新規	市道1254号線	みどり野グリーンベルト坂道	登下校中	車の通行量が多い広い道路である。児童が横断する際、危険と思われる。	横断歩道の設置	警察 交通防災課		交防:チャッカーパー設置済み 警察:横断歩道については道路形状から見て設置は困難。
向台小	23	新規	市道 53号線	向台小前の道路 広域農道から龍ヶ崎市境まで	登下校時	通勤車両など抜け道に使う車が多いが、歩道も無く路肩も狭いため、通学児童と接触しそうで危険である。	歩道の整備	道路整備課		R2年度より現地の測量設計に着手予定。