

令和元年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	時間・天候 季節等	危険内容	要望内容	対応課	H30	R01年度対応内容
牛久一中	37	継続	市道 1013号線	栄町保育所前～白樺公園脇	登下校時	見通しが悪く、道幅が狭い。	道路の拡充、歩道の設置(保育所の反対側まではある)	道路整備課	H30年度において補償費算定をおこない、用地の取得を行っていく。H31年度より栄町保育園側から工事実施予定。	R1年度より栄町保育園側から事業着手し実施中
牛久一中	38	継続	市道3368号線	牛久一中下の丁字路	登下校時	抜け道に使う車が多く、スピードを出して危険。 路肩が狭いため、車と通学生徒が接触しそうで危険。部分的にしか側溝が整備されていないため、所々に水溜りが出来てしまい、通行に支障をきたしている。	速度抑制対策及び歩行帯の確保、U字溝の整備。	道路整備課	31年度事業着手。31年度完了予定	R1. 7月完了
牛久第一中	39	新規	国道408号線	ニュータカラ前交差点	登下校中	大型車両の交通が多く、自転車や歩行者も多い。	分離式の信号の設置。道路に右折ラインを引いてほしい。信号機に右折の表示がほしい。	龍ヶ崎工事事務所警察		道路幅から右折レーンは困難。
牛久第一中	40	新規	市道3368号線	牛久一中近く動物病院前	登下校中	車の交通量が多く、渡りづらい。DE41:G41	歩道の設置、信号機の設置。	警察 道路整備課		警察:道路形状等から信号機の設置は困難。
牛久第一中	41	新規	市道22号線	合同清酒社宅前	登下校中	登校時は、交通量が多く見通しが悪い。	横断歩道の設置	警察		警察:直近に横断歩道が複数あることから、新たな設置は困難。