

令和元年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	時間・天候 季節等	危険内容	要望内容	対応課	H30	R01年度対応内容
牛久二中	42	継続	市道 14号線	下久野交差点～下久野公民館	6:50～7:50 月曜日15:10～15:30 火～金18:30～1	下久野交差点から、下久野公民館までの道は、歩道がないため、車両等の通行時には、危険度が高い。	歩道の整備	道路整備課	今後整備予定。	今後整備予定。
牛久二中	43	継続	市道 14号線	井ノ岡Y字路	7:00～8:00 月曜日15:10～15:20 火～金18:20～18:30	路側帯の幅が狭く、交通量も多い。途中まで歩道、ガードレールがあるが、急に道幅を狭くしている。学校から井ノ岡方面に向かっては、下り坂のため、車両の速度も上がりがちである。そのため、通学時の危険度も高い。	ガードレール、路側帯の幅	道路整備課	交渉を継続中。	交渉を継続中
牛久二中	44	継続	県道68号線	久野町エネオス付近	常時	自転車が道路側にふくらまないと歩道に入れない。歩道に雑草が多く自転車が通りづらい。	歩道の整備除草作業	竜ヶ崎工事事務所	除草作業済み。歩道整備の用地(ガソリンスタンド跡地)については、地権者に協力の意向を確認する。用地買収の同意が得られない場合は、ポストーンや路側帯のカラー化など別の方法を検討。	毎年2回程度の除草を実施。
牛久二中	45	継続	市道 1855号線	向原保育園入り口	常時	道幅が狭く、見通しが悪い	道路の拡張、フェンスの移設	道路整備課	拡張できないか調整中。	拡幅ではなく見通しの問題であるとの意見のため石碑の撤去移設の問題
牛久二中	46	新規	市道14号線	セブンイレブン交差点	登下校中	登下校時、児童生徒が信号を待つ待機場所であるが、ビニール製の杭しかたっていない。交通量の多い交差点であり、右折信号もないため、信号を無視する車も多い。事故になったとき、児童生徒の待機場所に突っ込んでくる可能性が大きい。	丈夫な杭を複数本立ててほしい。	竜ヶ崎工事事務所		現在、調査中