

令和2年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	時間・天候 季節等	危険内容	要望内容	対応課	R1	R2年度対応内容
向台小学校	1	継続	市道 53号線	向台小前の道路 広域農道から龍ヶ崎市境まで	登下校時	通勤車両など抜け道に使う車が多いが、歩道も無く路肩も狭いため、通学児童と接触しそうで危険である。	歩道の整備	道路整備課	R2年度より現地の測量設計に着手予定。	測量設計完了。
向台小学校	2	新規	市道53号線	六健さくら公園付近交差点	登下校中	車の通行量が多い道路である。交差点になっておらず、横断歩道(押ボタン式信号)が青で横断中であっても、そこから少しずれたT字路から車が左折してくる。また、登校時間帯には、小学生と中学生が交錯し、歩道も狭いので人があふれていて、非常に危険である。	横断歩道の信号と運動した、信号などの設置	警察		現況から見て対応が難しいため、交通指導の徹底、また通学路の見直しを検討