

令和2年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	時間・天候 季節等	危険内容	要望内容	対応課	R1	R2年度対応内容
神谷小学校	1	継続	市道 1046号線	神谷3-12(栄町保育所脇の畑地)	時間・季節・天候 に関係なし	道路が狭く、歩道がないために児童が車と接触する危険が大きい。	歩道を設置して欲しい。現在、牛久市が地権者と歩道設置の交渉をしているが、進展していない。児童の安全な登下校ができるように、歩道の設置を早急にお願したい。	道路整備課	交渉継続中	交渉継続中
神谷小学校	2	継続	市道 1013号線	神谷3丁目(栄町保育所脇)	時間・天候・季節 に関係なし	道路が狭く、カーブしているために見通しが悪い。車以外にも自転車の通行も多いので、児童が車等と接触する危険が大きい。	歩道を設置して欲しい。または、路側帯区分の白線を引き、歩行者の安全を図っていただきたい。	道路整備課	R1年度より栄町保育園側から事業着手し実施中	事業着手し実施中
神谷小学校	3	継続	市道 1013号線	神谷2-4しらかし公園付近の道路	時間・天候・季節 に関係なし	交通量が多く、道幅が狭い上、路側帯も設置されておらず、公園も道路に隣接しているため、非常に危険である。	児童が安全に登下校するために、白線を引いて、歩道を確保してほしい。また、児童の飛び出し防止のため、公園の出入り口の整備をお願いしたい。	道路整備課	R1年度より栄町保育園側から事業着手し実施中	事業着手し実施中
神谷小学校	4	継続	市道1013号線	神谷3-8-1	常時	道幅が狭く、くの字に曲がって見通しが悪い。車の行き違い時に保育園の駐車場にふくらんで往来している。	歩行者、園児の安全確保をお願いしたい。	道路整備課	R1年度より栄町保育園側から事業着手し実施中	事業着手し実施中
神谷小学校	5	新規	竜ヶ崎阿見線 県道34号 市道2874号線	大勝軒付近の交差点	常時	児童が登校する際に、交通量が多く緑石はあるが車止めがなく危険	緑石だけでなく車止めの設置	道路整備課 竜ヶ崎工事事務所		R3年度以降での対応。
神谷小学校	6	新規	竜ヶ崎阿見線 県道34号 市道2990号線	松倉屋(酒屋)付近の交差点	常時	児童が登下校する際に、交通量が多く緑石はあるが車止めがなく危険である。	緑石だけでなく車止めの設置	道路整備課 竜ヶ崎工事事務所		R3年度以降での対応。
神谷小学校	7	新規	市道24号線	きり交差点付近道路	常時	道路上の表示、横断歩道、外側線が薄くなっていて、児童たちが登下校の際に危険である。	道路上の表示、横断歩道、外側線をはっきりと表示していただきたい。	警察 地域安全課 道路整備課		令和2年12月バンプ修繕区画線再設置済み。
神谷小学校	8	新規	市道1540号線	神谷市営住宅入口の五差路	常時	神谷市営住宅方向の道路が通り抜けできないことが分からず、侵入してきた大型車が市営住宅の敷地内などでUターンするので、道幅も狭く危険である。	通り抜けができないことを知らせる看板などの設置をしていただきたい。	地域安全課 道路整備課		状況を確認し今後検討
神谷小学校	9	新規	市道1542号線	さくら台3丁目46番地付近の道路	常時	児童が登下校する際に、車がノンストップで勢いよく角を曲がってくるので、何度かぶつかりそうになった児童がいて危険である。	角の家の木で曲がってくる車が見えないこともあるが、「通学路注意」や「スピードを落とす」となどの表示をしていただきたい。	地域安全課		令和3年3月に、指導停止線の路面標示を設置。