

令和2年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	時間・天候 季節等	危険内容	要望内容	対応課	R1	R2年度対応内容
牛久第一中学校	1	継続	市道 1013号線	栄町保育所前～白樫公園脇	登下校時	見通しが悪く、道幅が狭い。	道路の拡充、歩道の設置(保育所の反対側まではある)	道路整備課	R1年度より栄町保育 園側から事業着手し 実施中	事業着手し実施中
牛久第一中学校	2	新規	市道3368号線	牛久一中正門坂下	登下校中	西側がカーブとなっているので見通しが悪く、既存の横断歩道 だけでは横断時が危険。	信号の設置、横断歩道の設置。	警察		現状信号機、横断歩道の設置は難しい。指導の徹底により対応
牛久第一中学校	3	新規	市道22号線	東洋大牛久高校入口付近T字路	登下校中	見通しが悪く、車側から横断する生徒を確認しづらい。	信号機の設置	警察		現状信号機の設置は難しい。指導の徹底により対応