

令和2年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	時間・天候 季節等	危険内容	要望内容	対応課	R1	R2年度対応内容
牛久第三中学校	1	継続	市道23号線	つつじヶ丘東公園前T字路	登下校中	横断歩道は有るが、坂道で見通しが悪い。また、車の交通量が多い。	信号機の設置	警察 道路整備課	新道の開通を待ち、 県警本部へ信号を要 望予定 工事については令和 3年度完了予定	R3年度に新道路が完成し十字路となれば信号設置を要望(まだ公安委員会意思決定がない)それまでは立哨活動などで対応。