

令和2年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	時間・天候 季節等	危険内容	要望内容	対応課	R1	R2年度対応内容
下根中学校	1	新規	市道3075号線	ひたち野東2丁目内交差点	登下校中	北側から、自転車で交差点に進入する時、見通しが悪く、東側・西側から進入する自動車と接触する危険がある。実際に、8月25日(火)の登校時に、本校3年生と市民の自動車の接触事故があった。	北側から交差点内に進入する車両に対して、一時停止をさせる標識を設置してほしい。 または、東側・西側から進入する車両に対して、注意を促す標識を設置してほしい。(ミラーに注意の標識が設置してあるが、東側・西側からは見えにくい。)	警察 地域安全課		牛久警察署で一時停止規制を上申済。 令和3年2月に交差点マークを塗りなおし。
下根中学校	2	新規	市道4号線	猪子踏切とふれあい通りの間の道	登下校中	車道を通る自転車と自動車の距離が近く、危険である。	車道外側線を引いてほしい。または、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識を設置してほしい。	道路整備課 警察		普通自転車歩道通行可については、歩道幅員が基準に満たないため現時点での設置は困難。 外側線の再設置はR3年度での対応予定。
下根中学校	3	新規	市道2号線	運動公園正門前交差点からヤマト運輸に向かう道	登下校中	スクールゾーンになっているが、スピードを落とさず走行する自動車がある。その際、接触事故等の危険がある。	スクールゾーンを示す標識や制限速度を示す標識を設置してほしい。	警察 地域安全課		牛久警察署から警察本部へ速度規制を上申済。
下根中学校	4	継続	市道330号線	下根中学校表門付近	登下校中	スピードを落とさず走行する自動車がある。その際、接触事故等の危険がある。	自動車に接触事故防止の注意を促す看板、または通学路を示す路面標示を設置してほしい。	地域安全課	道整・外側線	令和3年3月に交差点マークの路面標示を設置。カーブミラーに「通学路危険注意」、「交差点注意」のSP反射板を設置。