

令和2年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	時間・天候 季節等	危険内容	要望内容	対応課	R1	R2年度対応内容
牛久南中学校	1	新規	市道19号線	南中入口	登下校中	信号が赤の際には渡る生徒がおり危険 自転車は車両扱いなので赤信号の際は渡らないよう指導中	横断歩道に信号設置	警察		11月に歩道にストップマークを貼付。 カーブミラーにSP反射板(通学路注意、安全確認)を設置。