

令和3年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	危険内容	対応部署	令和2年度対応内容	令和3年度対応内容
下根中学校	57	新規	市道2号線 市道328号線 市道332号線	運動公園正門前交差点から下根中学校に向かう道	登下校時、道幅が狭いにも関わらず、中学校付近にある幼稚園、保育園への送迎に利用されるため交通量が多い。自転車を追い抜こうとすると接触の危険がある。	道路整備課		保育園送迎車との調整又は通学路の変更等により対応。 道路の拡張には地権者の協力等が必要となる。
下根中学校	58	新規	市道3号線	下根中学校正門付近	道幅が狭い上に見通しが悪い。	道路整備課		道路の拡張には地権者の協力等が必要となる。 保育園送迎車との調整又は通学路の変更等により対応。
下根中学校	59	新規	市道330号線	下根中学校正門付近	自転車が車道にはみ出る危険性がある。	道路整備課		外側線の設置。
下根中学校	60	新規	市道3号線	精米所付近	坂道がカーブになっていて見通しが悪いため、下ってくる自動車が生徒と接触する危険がある。	警察		私有地の草木の伐採依頼。
下根中学校	61	新規	市道3070号線 市道3075号線	ひたち野東2丁目内交差点	北側から、自転車で交差点に進入する時、見通しが悪く、東側・西側から進入する自動車と接触する危険がある。昨年度の登校時に、本校生徒と市民の自動車の接触事故があった。	警察		一時停止標識の設置。
下根中学校	62	継続	市道4号線	猪子踏切とふれあい通りの間の道	車道を通る自転車と自動車の距離が近く、危険である。	道路整備課	外側線等の再塗布。	外側線等の再塗布。
下根中学校	63	緊急	市道21号線	下根町30-1地先	交差点歩行者滞留部への暴走車両侵入	道路整備課		車止め20本、ガードパイプ6m
下根中学校	64	緊急	市道3号線	下根町829地先	自転車利用生徒が多く、保育園送迎車や通り抜けの車両が多い	地域安全課		交差点カラー化 32㎡ 学校正門前の丁字路交差点の一部を着色明示化し、ドライバーに注意を促す R3年度中に施工
下根中学校	65	緊急	市道2号線	下根町489-3地先	自転車生徒及び通過車両が多い十字路交差点のため、自転車横断時の安全確保が必要	地域安全課		交差点カラー化 30㎡ 交差点を着色明示化し、ドライバーに注意喚起を促す R3年度中に施工