

令和3年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	番号	区分	路線名	該当箇所	危険内容	対応部署	令和2年度対応内容	令和3年度対応内容
牛久第二小学校	16	新規	市道697号線	6号からつつじヶ丘東公園に向かう道路の洋チャン食堂前の坂道	道が細く、場所によっては生け垣が道路に出ている、交通量もあり、登校班の児童が通学していくのが危険である。	道路整備課		中央線抹消と路肩カラー化をR4年度工事を検討。
牛久第二小学校	17	新規	市道662号線	牛久二小北側フェンス沿いのL型側溝の隆起	牛久第二小学校の北側フェンス沿いにある、L型側溝が所々隆起していて、児童の登下校時につまずく危険がある。	道路整備課		補修対応。
牛久第二小学校	18	新規	市道663号線	牛久二小正門を出て左側の坂道(銀杏の木の落葉の時期)	急な坂道で、雨が降って地面が濡れているときでも滑って危ない上に、銀杏の葉が落葉して歩道に積もると、葉の脂分もあり児童が登下校するのに滑って危険である。	道路整備課		植栽樹と周辺に凹凸が生じている箇所は、伐採を含め平らに補修する。特に東側歩道(通学路)を優先とする。銀杏の木の伐採も順次実施。
牛久第二小学校	19	新規	市道697号線	6号からつつじヶ丘東公園に向かう道路	交通量が多いが、路肩が狭いため、危険である。	道路整備課		中央線抹消と路肩カラー化をR4年度工事を検討。
牛久第二小学校	20	緊急	市道695号線	田宮町531-333地先	複雑な交差点かつ荊崎方面へ通り抜ける車両が多いため、児童の横断時の安全確保が必要	地域安全課		交差点カラー化 5.4㎡ 交差点内を一部着色してドライバーに注意を促す R3年度中に施工