

施設名: 神谷小学校

測定日: 令和3年8月10日

番号	測定場所	測定値		
		1m	50cm	0cm
1	体育館前グレーチング	0.088	0.094	0.100
2	校舎脇グレーチング	0.090	0.096	0.094
3	グレーチング	0.088	0.092	0.088
4	階段上側溝	0.074	0.072	0.086
5	校舎正面グレーチング①	0.092	0.082	0.104
6	校舎正面グレーチング②	0.082	0.080	0.086
7	校舎隅雨水マス	0.098	0.098	0.094
8	プール脇グレーチング	0.114	0.104	0.122
9	校舎裏雨どい	0.102	0.092	0.130
10	校舎裏雨水マス	0.098	0.112	0.098
	最大値	0.114	0.112	0.130
	最小値	0.074	0.072	0.086
	平均値	0.093	0.092	0.100