

施設名: 神谷小学校  
測定日: 令和4年8月3日

| 番号 | 測定場所        | 測定値   |       |       |
|----|-------------|-------|-------|-------|
|    |             | 1m    | 50cm  | 0cm   |
| 1  | 体育館前グレーチング  | 0.070 | 0.074 | 0.060 |
| 2  | 校舎脇グレーチング   | 0.078 | 0.074 | 0.080 |
| 3  | グレーチング      | 0.092 | 0.090 | 0.084 |
| 4  | 階段上側溝       | 0.078 | 0.078 | 0.064 |
| 5  | 校舎正面グレーチング① | 0.090 | 0.088 | 0.090 |
| 6  | 校舎正面グレーチング② | 0.082 | 0.080 | 0.084 |
| 7  | 校舎隅雨水マス     | 0.088 | 0.092 | 0.086 |
| 8  | プール脇グレーチング  | 0.102 | 0.100 | 0.128 |
| 9  | 校舎裏雨どい      | 0.084 | 0.098 | 0.132 |
| 10 | 校舎裏雨水マス     | 0.090 | 0.100 | 0.080 |
|    |             |       |       |       |
|    | 最大値         | 0.102 | 0.100 | 0.132 |
|    | 最小値         | 0.070 | 0.074 | 0.060 |
|    | 平均値         | 0.085 | 0.087 | 0.089 |