

令和4年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	通番号	区分	路線名	該当箇所	危険内容	対応部署	令和3年度以前対応内容	令和4年度対応内容
下根中学校	1	01新規	市道3号線	下根中学校正門付近	雨天時に、自転車通路側に水たまりができやすい。枝が道路に伸びて、バス利用の時など、車輦に掛かる。季節により、雑草が伸び、通行の幅が狭くなる。	道路整備課		土地の所有者を確認して通知。
下根中学校	2	01新規	市道334号線	下根中学校北西側交差点	北側からの下り坂で、中学生、高校生の自転車のスピードが出た状態で通過する。西側からも下り坂になり、左右からの車輦が見えにくい。南側からの車輦がスピードを出しやすい。東側からの車輦は、下り坂でスピードが出やすく、左側に視界が見えない。	道路整備課		舗装状態が良くないため再舗装
下根中学校	3	01新規	市道343号線	下根町1258付近	グレーチングが滑り、自転車の転倒が多発している。	道路整備課		滑らないグレーチングに交換対応済み。
下根中学校	4	01新規	市道297号線	下根保育園下T字路	自転車が車輦に巻き込まれやすい。	道路整備課		雑草の刈込対応等を実施。