

令和4年度通学路危険箇所調査一覧表

学校名	通番号	区分	路線名	該当箇所	危険内容	対応部署	令和3年度以前対応内容	令和4年度対応内容
牛久第二小学校	1	01新規	市道677号線	6号スシロー前から薬師寺入り口前の道路	道幅が狭く、「通学路」のペイントがはっきりと見えるようになると、車が徐行して通ると思われる。	警察		停止線塗り直しを実施する。
牛久第二小学校	2	02継続	市道697号線	6号からつつじヶ丘東公園に向かう道路の洋チャン食堂前の坂道	道が細く、場所によっては生け垣が道路に出ていて、交通量もあり、登校班の児童が通学していくのが危険である。	道路整備課	中央線抹消と路肩カラー化	
牛久第二小学校	3	02継続	市道663号線	牛久二小正門を出て左側の坂道(銀杏の木の落葉の時期)	急な坂道で、雨が降って地面が濡れているときでも滑って危ない上に、銀杏の葉が落葉して歩道に積もると、葉の脂分もあり児童が登下校するのに滑って危険である。	道路整備課	植栽樹と周辺に凹凸が生じている箇所は、伐採を含め平らに補修する。特に東側歩道(通学路)を優先とする。銀杏の木の伐採も順次実施。	
牛久第二小学校	4	02継続	市道697号線	6号からつつじヶ丘東公園に向かう道路	交通量が多いが、路肩が狭いため、危険である。	道路整備課	中央線抹消と路肩カラー化	