

令和4年度通学路危険箇所調査一覧表

| 学校名    | 通番号 | 区分   | 路線名     | 該当箇所              | 危険内容  | 対応部署           | 令和3年度以前対応内容 | 令和4年度対応内容        |
|--------|-----|------|---------|-------------------|---|----------------|-------------|------------------|
| 牛久南中学校 | 1   | 01新規 | 市道53号線  | さくら台1-1付近の十字路     | 特に登校時、横断歩道を小学生が通行するときに、中学生だけでなく、高校生や一般の人の自転車がその間をぬって通行しようとする。   | 警察             |             | 自転車横断帯の再塗布を実施する。 |
| 牛久南中学校 | 2   | 02継続 | 市道987号線 | 牛久ロイヤルレジデンス公園側出入口 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・三方向から車がくる複雑な交差点</li> <li>・狭い道でカーブになるため見通しが悪い。</li> <li>・スピードを出す車が多い。</li> </ul> | 地域安全課<br>道路整備課 | 導流帯及び停止線等   |                  |