

R7 3月報告分 【3月28日 現在】

受付番号	通報日	場所	内容	対応状況	備考
ICR-00000097	2025/3/13	牛久市神谷5丁目	段差	作業中	業者依頼準備中
ICR-00000099	2025/3/17	牛久市女化町	穴	完了	
ICR-00000104	2025/3/18	牛久市南2丁目	その他	取消	事象、確認不可のため
ICR-00000105	2025/3/18	牛久市南2丁目	段差	作業中	業者依頼済
ICR-00000106	2025/3/18	牛久市上柏田1丁目	雑草・木	経過観察	
ICR-00000107	2025/3/18	牛久市猪子町	道路照明灯	取消	県管理物のため、竜ヶ崎工事事務所に連絡
ICR-00000110	2025/3/19	牛久市井ノ岡町	雑草・木	完了	
ICR-00000111	2025/3/19	牛久市井ノ岡町	雑草・木	完了	
ICR-00000112	2025/3/19	牛久市城中町	穴	作業中	業者依頼準備中
ICR-00000116	2025/3/20	牛久市さくら台1丁目	穴	完了	
ICR-00000118	2025/3/20	牛久市城中町	穴	完了	
ICR-00000119	2025/3/20	牛久市猪子町	穴	完了	
ICR-00000120	2025/3/20	牛久市城中町	雑草・木	完了	
ICR-00000121	2025/3/21	牛久市ひたち野東1丁目	穴	取消	事象、確認不可のため
ICR-00000122	2025/3/21	牛久市東端穴町	穴	完了	
ICR-00000123	2025/3/21	牛久市栄町6丁目	雑草・木	経過観察	対応検討中
ICR-00000125	2025/3/22	牛久市小坂町	破損	作業中	業者依頼準備中
ICR-00000128	2025/3/24	牛久市さくら台2丁目	穴	完了	
ICR-00000129	2025/3/24	牛久市小坂町	その他	作業中	業者依頼準備中
ICR-00000130	2025/3/25	牛久市桂町	穴	完了	
ICR-00000133	2025/3/26	牛久市柏田町	段差	完了	
ICR-00000132	2025/3/27	牛久市小坂町	破損	作業中	業者依頼準備中
ICR-00000135	2025/3/27	牛久市柏田町	穴	完了	
ICR-00000136	2025/3/27	牛久市小坂町	破損	作業中	業者依頼準備中

ICR-00000137	2025/3/28	牛久市柏田町	雑草・木	完了	
--------------	-----------	--------	------	----	--