

R7 5月報告分 【5月31日 現在】

受付番号	通報日	場所	内容	対応状況	備考
ICR-00000209	2025/5/1	牛久市牛久町	穴	完了	
ICR-00000210	2025/5/1	牛久市上太田町	雑草・木	作業中	
ICR-00000212	2025/5/1	牛久市小坂町	段差	完了	
ICR-00000213	2025/5/2	牛久市田宮町	水溜り	作業中	対応検討中
ICR-00000215	2025/5/4	牛久市さくら台1丁目	ひび割れ	作業中	業者依頼済
ICR-00000216	2025/5/4	牛久市中央2丁目	ひび割れ	確認不可	事象、確認不可のため
ICR-00000217	2025/5/5	牛久市さくら台4丁目	穴	完了	
ICR-00000218	2025/5/7	牛久市女化町	穴	作業中	
ICR-00000219	2025/5/7	牛久市女化町	ひび割れ	作業中	
ICR-00000220	2025/5/8	牛久市小坂町	雑草・木	作業中	対応予定
ICR-00000221	2025/5/8	牛久市下根町	穴	完了	
ICR-00000222	2025/5/10	牛久市下根町	水溜り	作業中	業者依頼済
ICR-00000223	2025/5/10	牛久市田宮2丁目	雑草・木	作業中	
ICR-00000224	2025/5/10	牛久市ひたち野東4丁目	破損	完了	
ICR-00000225	2025/5/13	牛久市ひたち野東5丁目	穴	完了	
ICR-00000229	2025/5/20	牛久市下根町	穴	完了	
ICR-00000230	2025/5/20	牛久市小坂町	穴	完了	
ICR-00000232	2025/5/22	牛久市奥原町	雑草・木	作業中	
ICR-00000235	2025/5/25	牛久市南5丁目	穴	完了	
ICR-00000236	2025/5/25	牛久市小坂町	穴	完了	
ICR-00000244	2025/5/28	牛久市さくら台3丁目	破損	作業中	
ICR-00000246	2025/5/30	牛久市牛久町	汚泥等の堆積	経過観察	昨年、補修工事を行ったため。

R7 4月報告分 【4月30日 現在】

受付番号	通報日	場所	内容	対応状況	備考
ICR-00000129	2025/3/24	牛久市小坂町	その他	作業中	業者依頼準備中
ICR-00000139	2025/3/27	牛久市小坂町	その他	作業中	業者依頼済
ICR-00000147	2025/4/2	牛久市田宮町	段差	作業中	対応検討中
ICR-00000152	2025/4/4	牛久市小坂町	ひび割れ	完了	
ICR-00000167	2025/4/11	牛久市小坂町	段差	完了	
ICR-00000181	2025/4/21	牛久市小坂町	段差	完了	
ICR-00000182	2025/4/21	牛久市小坂町	ひび割れ	完了	
ICR-00000186	2025/4/22	牛久市中央2丁目	雑草・木	通知	所有者に通知発送
ICR-00000188	2025/4/24	牛久市ひたち野東3丁目	段差	完了	
ICR-00000191	2025/4/26	牛久市神谷6丁目	穴	経過観察	
ICR-00000200	2025/4/29	牛久市久野町	穴	完了	
ICR-00000201	2025/4/29	牛久市久野町	穴	完了	
ICR-00000203	2025/4/29	牛久市久野町	穴	完了	
ICR-00000205	2025/4/30	牛久市さくら台4丁目	雑草・木	完了	