

R7 6月報告分 【6月30日 現在】

受付番号	通報日	場所	内容	対応状況	備考
ICR-00000247	2025/6/2	牛久市岡見町	雑草・木	引継ぎ	担当部署に引き継ぎ
ICR-00000249	2025/6/4	牛久市岡見町	雑草・木	引継ぎ	担当部署に引き継ぎ
ICR-00000250	2025/6/6	牛久市遠山町	雑草・木	完了	
ICR-00000251	2025/6/8	牛久市下根町	ひび割れ	作業中	
ICR-00000252	2025/6/10	牛久市牛久町	穴	完了	
ICR-00000253	2025/6/11	牛久市ひたち野東1丁目	穴	完了	
ICR-00000257	2025/6/17	牛久市小坂町	穴	作業中	業者依頼済
ICR-00000258	2025/6/17	牛久市小坂町	その他	通知	所有者に通知
ICR-00000259	2025/6/17	牛久市小坂町	破損	作業中	業者依頼済
ICR-00000260	2025/6/17	牛久市ひたち野東2丁目	段差	完了	
ICR-00000261	2025/6/19	牛久市結束町	穴	完了	
ICR-00000262	2025/6/19	牛久市結束町	水質異常	引継ぎ	担当部署に引き継ぎ
ICR-00000264	2025/6/19	牛久市結束町	雑草・木	作業中	
ICR-00000265	2025/6/19	牛久市牛久町	穴	作業中	
ICR-00000266	2025/6/20	牛久市小坂町	破損	作業中	
ICR-00000267	2025/6/20	牛久市小坂町	区画線	作業中	
ICR-00000268	2025/6/21	牛久市ひたち野西2丁目	段差	作業中	
ICR-00000269	2025/6/23	牛久市栄町5丁目	雑草・木	引継ぎ	対応予定
ICR-00000277	2025/6/28	牛久市神谷2丁目	段差	作業中	

R7 5月報告分【継続分】

ICR-00000129	2025/3/24	牛久市小坂町	その他	作業中	
ICR-00000139	2025/3/27	牛久市小坂町	その他	作業中	業者依頼済
ICR-00000147	2025/4/2	牛久市田宮町	段差	作業中	対応検討中